

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.KOB.1.2014
z kontroli okresowej obiektu mostowego
dnia 14.07.2014r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Gmina Miejska Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25

Rodzaj obiektu: obiekt mostowy

Adres obiektu: 44-240 Żory, ul. Włociańska, nr drogi 260262S

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB
- 3)

w obecności:

- 1) Anita Materzok – Naczelnik Wydziału IMil
- 2)
- 3)

1. Obiekt podlega okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Ostatniej kontroli dokonano:

data: 22.05.2014r.

kontrolę przeprowadził: Justyna Wałach (upr. nr 184/99, wpis na listę OIIB SLK/BO/3911/01)

wynik/wnioski: **obiekt nie posiada uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.**

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie*~~ **jest** użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz ~~nie*~~ **jest** utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zaobserwowano/zalecenia:

Wykonać prace zawarte w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów załączonego do protokołu nr 43/2014 z dnia 22.05.2014r.

Wnioski końcowe/nałożone kary:

.....
O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Zwrócono zarządcy obiektu książkę obiektu mostowego wraz z przedłożonymi do wglądu protokołami z przeglądów okresowych budynku.

Wpisu do książki obiektu mostowego ~~nie*~~ dokonano.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Załączniki – liczba:

Uwagi:

.....

Kontrolujący: INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W ŻORACH

1. mgr inż. Andrzej Brocki

STARSZY INSPEKTOR

3.

mgr inż. Grzegorz Posz

* - niepotrzebne skreślić

Kontrolowany:

1. 

2.

3.

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.KOB.2.2014
z kontroli okresowej obiektu mostowego
dnia 14.07.2014r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Gmina Miejska Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25

Rodzaj obiektu: obiekt mostowy

Adres obiektu: 44-240 Żory, ul. Ogrodnicza, nr drogi 9010S

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

3)

w obecności:

1) Anita Materzok – Naczelnik Wydziału IMiL

2)

3)

1. Obiekt podlega okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Ostatniej kontroli dokonano:

data: 22.05.2014r.

kontrolę przeprowadził: Justyna Wałach (upr. nr 184/99, wpis na listę OIIB SLK/BO/3911/01)

wynik/wnioski: **obiekt nie posiada uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.**

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie*~~ **jest** użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz ~~nie*~~ **jest** utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zaobserwowano/zalecenia:

Wykonać prace zawarte w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów załączonego do protokołu nr 40/2014 z dnia 22.05.2014r.

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Zwrócono zarządcy obiektu książkę obiektu mostowego wraz z przedłożonymi do wglądu protokołami z przeglądów okresowych budynku.

Wpisu do książki obiektu mostowego ~~nie*~~ dokonano.


Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Załączniki – liczba:

Uwagi:

Kontrolujący:

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W ŻORACH

1.  **STARSZY INSPEKTOR** Brocki

3. mgr inż. Grzegorz Posz

* - niepotrzebne skreślić

Kontrolowany:

1.  
2.
3.

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.KOB.3.2014
z kontroli okresowej obiektu mostowego
dnia 14.07.2014r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:
Gmina Miejska Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25

Rodzaj obiektu: obiekt mostowy

Adres obiektu: 44-240 Żory, ul. Kasztanowa, nr drogi 9014S

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

3)

w obecności:

1) Anita Materzok – Naczelnik Wydziału IMil

2)

3)

1. Obiekt podlega okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Ostatniej kontroli dokonano:

data: 22.05.2014r.

kontrolę przeprowadził: Justyna Wałach (upr. nr 184/99, wpis na listę OIIB SLK/BO/3911/01)

wynik/wnioski: **obiekt nie posiada uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.**

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie*~~ jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz ~~nie*~~ jest utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zaobserwowano/zalecenia:

Wykonać prace zawarte w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów załączonego do protokołu nr 17/2014 z dnia 22.05.2014r.

Wnioski końcowe/nałożone kary:

.....
O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Zwrócono zarządcy obiektu książkę obiektu mostowego wraz z przedłożonymi do wglądu protokołami z przeglądów okresowych budynku.

Wpisu do książki obiektu mostowego ~~nie*~~ dokonano.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Załączniki – liczba:

Uwagi:

.....

Kontrolujący: INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO W ŻORACH

1. mgr inż. Andrzej Brocki


2.

STARSZY INSPEKTOR

3.

mgr inż. Grzegorz Posz *niepotrzebne skreślić

Kontrolowany:

1. 

2.

3.

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.KOB.4.2014
z kontroli okresowej obiektu mostowego
dnia 14.07.2014r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:
Gmina Miejska Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25

Rodzaj obiektu: obiekt mostowy

Adres obiektu: 44-240 Żory, ul. Dworcowa, nr drogi 9004S

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB
- 3)

w obecności:

- 1) Anita Materzok – Naczelnik Wydziału IMil
- 2)
- 3)

1. Obiekt podlega okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Ostatniej kontroli dokonano:

data: 22.05.2014r.

kontrolę przeprowadził: Justyna Wałach (upr. nr 184/99, wpis na listę OIIB SLK/BO/3911/01)

wynik/wnioski: **obiekt nie posiada uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.**

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie*~~ **jest** użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz ~~nie*~~ **jest** utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zaobserwowano/zalecenia:

Wykonać prace zawarte w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów załączonego do protokołu nr 16/2014 z dnia 22.05.2014r. W trybie pilnym usunąć usterki zawarte w protokole (zniszczone instalacje, spękania oraz wystające zbrojenie).

Wnioski końcowe/nałożone kary:

.....

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Zwrócono zarządcy obiektu książkę obiektu mostowego wraz z przedłożonymi do wglądu protokołami z przeglądów okresowych budynku.

Wpisu do książki obiektu mostowego ~~nie*~~ dokonano.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Załączniki – liczba:

Uwagi:

.....


Kontrolujący:

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W ŻORACH

1. mgr inż. Andrzej Brocki
2. **STARSZY INSPEKTOR**
3. mgr inż. Grzegorz Posz

* - niepotrzebne skreślić

Kontrolowany:

1. 
2.
3.