

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 1 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfanteo 1A-B

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.05.2015.

kontrolę przeprowadził: Krzysztof Zelandowski - lym G-3/E/030/178/15
Andrzej Gmych - lym G-3/E/030/175/15

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~ jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~ jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucyna Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 2 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 2A-B

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.05.2015

kontrolę przeprowadził: Andrzej Cyprian - wyz. III G-3/E/023/175/15

Henryk Gaurale - I wyz. III G-3/E/033/174/15

wyniki/wnioski: bez uwag

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ☒ jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ☒ jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

Kontrolowany Osiedla

1. Lucyna Najgiebauer

2.

.....

.....

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 3 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 3A-B

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 19.06.2015

kontrolę przeprowadził: Henryk Gajda - um. nr G-31E/033/174/15

Grzegorz Posz - um. nr G-31E/033/176/15

wyniki/wnioski:

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie*~~ jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie*~~ jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucyna Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego HA-B

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 19.06.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Grzegorz Trzaskany - um. nr G-3/E/033/176/15

wyniki/wnioski: Krzysztof Jankowski um. nr G-3/E/033/178/15

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: Z

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Z

Kontrolujący:

1. 

2.

* - niepotrzebne skreślić

Kierownik Osiedla

Kontrolowany: 1. Lucyna Najgiebauer

2. 

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 5 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 5A-B

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 26.06.2015r.

kontrolę przeprowadził: Henryk Gajuscha - um G-3/E/033/174/15

Krzysztof Jędraszkowski - um G-3/E/033/178/15

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: 2

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

Kierownik Osiedla
Kontrolowany

1. Lucja Najgiebauer
2.

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego GA-B

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 26.06.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Andrzej Cyma - n.p. nr G3/E/003/17615

wyniki/wnioski: Przeniesiony + n.p. nr G3/E/003/17615

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

- Kierownik Osiedla
1. Lucja Najgiebauer
 2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 7A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 15.05.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Grzegorz Posz - um. nr G-3/E/033/176/15

Grzegorz Posz - um. nr G-3/E/033/178/15

wyniki/wnioski:

bez uwag

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

Kontrolowany Osiedla

1.

Lucyna Najgiebauer

2.

.....

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 8 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 8A-7

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 15.05.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Henryk Gakuscha – um. nr G-3/E/083/174/15
Andrzej Cynich – um. G-3/E/032/175/15

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucyna Najgiebauer
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 9 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfanteo 9A+H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 19.06.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Krzysztof Lewandowski upr nr G-3/E/033/178/15
Henryk Gajuchła upr nr G-3/E/033/174/15

wyniki/wnioski: Dec UHap

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~ jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~ jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: Z

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 10A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Lucyna Najgiebauer – SM Żory

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 15.05.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Grzegorz Posz – G-3/E/033/176/15

Andrzej Cyma – G-3/E/033/175/15

wyniki/wnioski: bez uwagi

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucyna Najgiebauer

2.

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 11... IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 11A-3

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 03.02.2015

kontrolę przeprowadził: Czesław Pniewski

Monika Maciejewicz, Henryk Cichy

wyniki/wnioski:

stan techniczny instalacji dobry

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1. Brocki

2.

Kierownik Osiedla
Kontrolowany:

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 12... IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16... 02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfanteo 12A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 10.07.2015

kontrolę przeprowadził: Marzeta Lewandowska, Henryk Ostuszek

Maximilian Hutermaierzyk - Nieruchomości, Andrzej Cichy

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1. AB

2.

Kontrolowany:

Kierownik Osiedla

1.

2. Lucja Najgiebauer

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 13... IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 13 A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 03.07.2015

kontrolę przeprowadził: Krzysztof Lewandowski, członek w
Przewodniczący, Monitor Termamart-ryt- Niechaj, Andrzej Cyrych

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany Osiedla

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 14. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 14A-3

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 19.06.2015

kontrolę przeprowadził: Andrzej Brocki, Czesław Przewoźny
Monika Harmonowicz-Niedziak, Henryk Budzik

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany Osiedla

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 15.. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.. 02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 15A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 05.06.2015

kontrolę przeprowadził: Henryk Batuszka, Marzeta Lewandowska,
Monika Haczmarczyk-Niedziej, Andrzej Cyrych

wyniki/wnioski:

stan techniczny instalacji dobry

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany Osiedla

1. Lucja Najgebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 16.. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.. 02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 16A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 22.05.2015

kontrolę przeprowadził: Andrzej Curych, Henryk Czerwinski
Monika Kozłowska - Niechaj, Przemysław Kozłowski

wyniki/wnioski:

stan techniczny instalacji elektrycznej

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

Kierownik Osiedla
Kontrolowany:

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 17. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 17A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 03.07.2014

kontrolę przeprowadził: Krzysztof Lewandowski, Andrzej Cyrych
Monika Karmarczyk Niechaj, Czesław Prochoczek

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 18.. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.. .02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 18.H - D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najsiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 17.09.2015

kontrolę przeprowadził: Przewodniczący, Henryk Batuszko

Monika Kramarz - Niechaj, Krzysztof Lewandowski

wyniki/wnioski:

stan techniczny instalacji: dobry

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kierownik Osiedla

Kontrolowany:

1. Lucja Najsiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 19. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 16.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Korfantego 19A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Lucja Najgiebauer

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 17.07.2015

kontrolę przeprowadził: Przemysław Prowaczny, Krzysztof Lewandowski,
Monika Hozmarczyk-Niedziak, Andrzej Cyrych

wyniki/wnioski:

stan techniczny instalacji dobry

.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany: Osiedla

1. Lucja Najgiebauer

2.

* - niepotrzebne skreślić