

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 65. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 2 A-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory

- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 27.07.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15)

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.66. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 3 A-H

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 5.10.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.67. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 4 A-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 2.11.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.68. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. KorfanteGO PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 5 G-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 12.12.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....

.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 69. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 5 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory

- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 11.12.2015r.

kontrolę przeprowadził: Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....
.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 70. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 6 A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 9.11.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 71. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 7 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 15.01.2016r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 72. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 7 G-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 15.01.2016r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 73. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 8 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.01.2016r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 74. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 8 G-L

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.01.2016r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 75. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 9 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.03.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 76. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 9 G-L

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.03.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 77. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 10

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory

- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 14.01.2016r.

kontrolę przeprowadził: Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.79. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 11 G-L

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.07.2015r.

kontrolę przeprowadził: Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 80. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 12 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 25.05.2015r.

kontrolę przeprowadził: Łukasz Krzekotowski (G-3/E/033/93/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Uwagi:

Bez uwag.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 81. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 13 A-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 11.05.2015r.

kontrolę przeprowadził: Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 82. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 14 A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 02.02.2016r.

kontrolę przeprowadził: Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 83. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 15 A-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 15.05.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 84. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 16 A-H

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 24.02.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 85. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 17 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory

- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 04.05.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 86. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 18 A-J

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory

- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.06.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 87. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 19 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.05.2015r.

kontrolę przeprowadził: Tomasz Miziur (G-3/E/033/179/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 88. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfanteo PU-11**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 31 A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęcak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 89. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 36 A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

- 1) Danuta Polak – SM Żory
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.05.2015r.

kontrolę przeprowadził: Bogusław Krawczyk (G-3/E/033/180/15), Maciej Pęczak (G-3/E/033/02/15).....

wyniki/wnioski: Bez uwag.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Uwagi:

Bez uwag.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić