

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 37 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 17.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
44-240 Żory, os. Korfantego PU-11

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Powstańców Śląskich 2

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Jacek Michalski – SM Żory

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 20.02.2015r.

kontrolę przeprowadził: Anna Dąbicka - um. G-315/033/16/10, Merdy
domowa um. G-315/033/33/10, Merdy, Szczepan um. G-315/033/30/10

wyniki/wnioski: bez uwagi

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić